

การส่งตัวอย่างทดสอบ

การส่งตัวอย่างพิจารณาพิกัตหรือตัวอย่างน้ำมันต้องสงสัย

- ปริมาณตัวอย่างที่ส่งตรวจวิเคราะห์ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ลิตร
- ภาชนะที่ใช้ควรสะอาด มีฝาปิดสนิทไม่รั่วซึม เช่น กระป๋องโลหะเคลือบ หรือขวดแก้ว ซึ่งมีทั้งฝานอกและฝาใน ควรหลีกเลี่ยงภาชนะที่เป็นพลาสติก
- เมื่อจัดเก็บตัวอย่างใส่ภาชนะที่เหมาะสมแล้ว ปิดฝาให้สนิทพร้อมติดฉลากที่ภาชนะบรรจุ โดยระบุชื่อเจ้าของตัวอย่าง ที่อยู่ ชื่อของตัวอย่าง สถานที่จัดเก็บตัวอย่าง วันที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นๆ ที่ผู้ขอรับบริการคิดว่าจำเป็น
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งตัวอย่าง เช่น หนังสือนำส่ง พร้อมรายละเอียดคุณสมบัติของตัวอย่าง

การส่งตัวอย่างเพื่อการลดหย่อนภาษี

- ปริมาณตัวอย่างน้ำมันที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร
- ปริมาณตัวอย่างน้ำมันที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร
- ปริมาณสารเติมแต่ง ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิลิตร
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งตัวอย่าง เช่น หนังสือนำส่ง, วิธีการตรวจสอบสารเติมแต่ง

การส่งตัวอย่างเพื่อการขอยกเว้นภาษี

- ปริมาณตัวอย่างน้ำมันให้จัดเก็บตัวอย่างสินค้าและวัตถุดิบตามรายละเอียดแนบ ภาษ. 01-45 เก็บตัวอย่างตามข้อ 1
- จัดส่งเอกสารรายละเอียดกรรมวิธีการผลิต รายละเอียดคุณสมบัติวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์

การติดต่อส่งตัวอย่างและหนังสือ

- ส่งหนังสือได้ที่ชั้น 1 เพื่อลงรับหนังสือ ณ อาคารกรมสรรพสามิต แล้วนำตัวอย่างขึ้นมาส่งที่ชั้น 4 ห้องธุรการ กลุ่มงานวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิต เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 เพื่อยื่นคำขอรับบริการทดสอบ
- หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ 0 2241 5600-19 ต่อ 54321-2 , 54341-2, 54333
- หากมีข้อเสนอแนะสามารถส่งได้ที่ sonthi@excise.go.th